




- 技术要求及说明:
1. 实际安装尺寸, 与标注尺寸误差不得超过 $\pm 0.5\text{mm}$; 与左右两端的尺寸, 不包括塑料封端。
 2. 图中带“*”的尺寸, 为参考尺寸, 误差不大于 $\pm 5\text{mm}$ 。
 3. 主辊轴与副辊轴应平行, 电动机轴轴线与主辊轴轴线应为同一直线, 传送带松紧应适度。
 4. 立柱高度, 机械手悬臂的摆动角度等, 需要调整。其余未标注尺寸的部件, 需根据实际或工艺要求, 自行确定。
 5. 接地端子排安装位置自定。
 6. 输送机上传感器组安装顺序自定。

XX 智能制造单元		图号	比例
设备组装图		06	
设计		XX 厂机电工程部	
制图			